

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 926****Solicitant:** Sectia Pucioasa**Loc de prelevare:** Glodeni Deal- Poiana Mare, nr.71,fam.Savu Petre**Punct de prelevare:** robinet cisterna curte**Cod proba:** 62**Scopul analizei:** avarie**Produs analizat:** apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis**Prelevat de:** Angelescu Mihai**Fisa prelevare nr:** 1280**Data si ora prelevarii probei:** 17.06.2022/15:30**Data si ora receptiei probei:** 17.06.2022/16:15**Receptionat/inregistrat de:** Hategan E.**Data si ora efectuării analizei:** 17.06.2022/16:30**Data si ora finalizării analizei:** 17.06.2022/18:45**Data si ora eliberării rezultatului:** 20.06.2022/13:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,6(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 207                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 4,34                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ static,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 92                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | 68,71                | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 static,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.897**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Glodeni Deal- Poiana Mare, nr.71,fam.Savu Petre<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cistea curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Angelescu Mihai | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1280<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 17.06.2022/15:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 17.06.2022/16:15<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Hategan E.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 17.06.2022/17:10<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 20.06.2022/14:10<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 20.06.2022/15:30<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 926<br><b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 1                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 2                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 927****Solicitant:** Sectia Pucioasa**Loc de prelevare:** Glodeni Deal- Poiana Mare, nr.68,fam.Nastasia Danut**Punct de prelevare:** robinet cisterna curte**Cod proba:** 63**Scopul analizei:** avarie**Produs analizat:** apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis**Prelevat de:** Angelescu Mihai**Fisa prelevare nr:** 1281**Data si ora prelevarii probei:** 17.06.2022/15:40**Data si ora receptiei probei:** 17.06.2022/16:15**Receptionat/inregistrat de:** Hategan E.**Data si ora efectuării analizei:** 17.06.2022/16:30**Data si ora finalizării analizei:** 17.06.2022/18:45**Data si ora eliberării rezultatului:** 20.06.2022/13:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,7(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 206                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 4,80                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,36                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,40                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 90                   |                       |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )          | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | 61,62                | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati(NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )          | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )         | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> ,Fe <sup>3+</sup> )      | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                      | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.898**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Glodeni Deal- Poiana Mare, nr.68,fam.Nastasia Danut<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cimea curte<br><b>Cod proba:</b> 63<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Angelescu Mihai | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1281<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 17.06.2022/15:40<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 17.06.2022/16:15<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Hategan E.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 17.06.2022/17:10<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 20.06.2022/14:10<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 20.06.2022/15:30<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 927 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 5                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 3                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640


**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 931****Solicitant:** Sectia Pucioasa**Loc de prelevare:** Glodeni Deal- Poiana Mare, nr.71,fam.Savu Petre**Punct de prelevare:** robinet cisterna curte**Cod proba:** 62**Scopul analizei:** avarie**Produs analizat:** apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis**Prelevat de:** Virlan G.**Fisa prelevare nr:** 1287**Data si ora prelevarii probei:** 18.06.2022/13:05**Data si ora receptiei probei:** 18.06.2022/13:40**Receptionat/inregistrat de:** Dinescu G.**Data si ora efectuării analizei:** 18.06.2022/13:50**Data si ora finalizării analizei:** 18.06.2022/17:30**Data si ora eliberării rezultatului:** 20.06.2022/13:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,7(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 210                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 2,21                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,41                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,45                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 91                   |                       |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )                             | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | 47,44                | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati( $NO_3^-$ )                             | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )                            | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ )                     | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri ( $Cl^-$ )                              | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.902**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Glodeni Deal- Poiana Mare, nr.71,fam.Savu Petre<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cistea curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Virlian G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1287<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 18.06.2022/13:05<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 18.06.2022/13:40<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Dinescu G.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 18.06.2022/15:50<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 21.06.2022/12:50<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 21.06.2022/12:55<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 931 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 0                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 0                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA FIZICO – CHIMICA NR. 932****Solicitant:** Sectia Pucioasa**Loc de prelevare:** Glodeni Deal- Poiana Mare, nr.68,fam.Nastasia Danut**Punct de prelevare:** robinet cisterna curte**Cod proba:** 63**Scopul analizei:** avarie**Produs analizat:** apa potabila clorinata, recoltata in recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis**Prelevat de:** Virlan G.**Fisa prelevare nr:** 1288**Data si ora prelevarii probei:** 18.06.2022/13:20**Data si ora receptiei probei:** 18.06.2022/13:40**Receptionat/inregistrat de:** Dinescu G.**Data si ora efectuării analizei:** 18.06.2022/13:50**Data si ora finalizării analizei:** 18.06.2022/17:30**Data si ora eliberării rezultatului:** 20.06.2022/13:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concentratia ionilor de H                       | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,7(20°C)            | SR EN ISO 10523/2012  |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 212                  | SR EN 27888/1997      |
| Turbiditate                                     | NTU                  | $\leq 5$                                                  | 2,96                 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | Min.80                                                    | 92                   |                       |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )          | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1/2001    |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO7887/2012    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622/2007       |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622/2007       |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | 53,44                | SR ISO 10566/2001     |
| Nitrati(NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )          | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3/2000    |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )         | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777/C91-2006  |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333/1997      |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> ,Fe <sup>3+</sup> )      | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332/C91/2006  |
| Suma de calciu si magneziu                      | Grade Germane        | Minim 5                                                   | -                    | SR ISO 6059/2008      |
| Indice de permanganat                           | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467/2001   |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                      | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297/2001      |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069/1987        |

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\*LQ: amoniu &lt;0,019 mg/l

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.903**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Glodeni Deal- Poiana Mare, nr.68,fam.Nastasia Danut<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cistea curte<br><b>Cod proba:</b> 63<br><b>Scopul analizei:</b> avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila clorinata, recoltata in recipient steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic<br><b>Prelevat de:</b> Virlian G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1288<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 18.06.2022/13:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 18.06.2022/13:40<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Dinescu G.<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 18.06.2022/15:50<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 21.06.2022/12:50<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 21.06.2022/12:55<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 932 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002         |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA               | Valoare determinata | Metode de analiza             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 3                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Nicio modificare anormala | 0                   | SR EN ISO 6222/2004           |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                         | 0                   | SR EN ISO 14189/2017          |

**OBSERVATII:** Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.